

過電流・地絡継電器試験装置 BCT-50GK

取扱説明書
[第4版]

ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、
ご理解された上で正しくお使い下さい。
又、ご使用时、直ぐご覧になれる所へ大切に
保存して下さい。



本社、工場 〒529-1206 滋賀県愛知郡愛荘町蚊野 215
TEL 0749-37-3664 FAX 0749-37-3515
東京営業所 〒101-0032 東京都千代田区岩本町 3-4-5 第1東ビル5階
TEL 03-5809-1941 FAX 03-5809-1956
営業的なお問合せ : sell-info@soukou.co.jp
技術的なお問合せ : tec-info@soukou.co.jp
URL : <http://www.soukou.co.jp>

目次

安全にご使用いただくために	2
1. 仕様	4
2. 各部名称	7
3. 過電流継電器試験方法	
3-1：試験準備	10
3-2：始動電流値の測定（誘導形のみ）	16
3-3：最小動作電流値の測定（限時要素）	17
3-4：動作時間の測定（限時要素）	18
3-5：最小動作電流値の測定（瞬時要素）	21
3-6：動作時間の測定（瞬時要素）	23
4. 地絡継電器試験方法	
4-1：試験準備	25
4-2：最小動作電流値の測定	28
4-3：動作時間の測定	29
外形図	31

安全にご使用いただくために

安全にご使用いただくため、試験装置をご使用になる前に、次の事項を必ずお読み下さい。
また、仕様に記されている以外で使用しないで下さい。
試験装置のサービスは、当社専門のサービス員のみが行えます。
詳しくは、(株)双興電機製作所にお問い合わせ下さい。

人体保護における注意事項

感電について	人体や生命に危険が及ぶ恐れがありますので、各測定コードを接続する場合は、必ず指定の試験用端子、又は、各継電器の測定要素を接続する端子であることを確認して接続して下さい。 又、活線状態（受電状態）で試験を行う場合は、感電に十分気をつけて行って下さい。
電氣的な過負荷	感電または、発火の恐れがありますので、測定入力には指定された範囲外の電圧、電流を加えないで下さい。
パネルの取り外し	試験装置内部には電圧を印加、発生する箇所がありますので、パネルを取り外さないで下さい。
適切なヒューズの使用	発火等の恐れがありますので、指定された定格以外のヒューズは使用しないで下さい。
機器が濡れた状態での使用	感電の恐れがありますので、機器が濡れた状態では使用しないで下さい。
ガス中での使用	発火の恐れがありますので、爆発性のガスがある場所では使用しないで下さい。

機器保護における注意事項

電 源	指定された範囲外の電圧を印加しないで下さい。
電氣的な過負荷	測定入力には指定された範囲外の電圧、電流を加えないで下さい。
適切なヒューズの使用	指定された定格以外のヒューズは使用しないで下さい。
振 動	機械的振動が直接伝わる場所での使用、保存はしないで下さい。
環 境	直射日光や高温多湿、結露するような環境下での使用、保存はしないで下さい。
防水、防塵	本器は防水、防塵になっていません。ほこりの多い場所や、水のかかる場所での使用、保存はしないで下さい。
故障と思われる場合	故障と思われる場合は、必ず(株)双興電機製作所または、販売店までご連絡下さい。

免責事項

- ◎本製品は、高圧電力設備の試験、点検をする装置です。試験装置の取扱いに係る。専門的電気知識及び技能を持たない作業者の誤操作による感電事故、被試験物の破損などについては弊社では一切責任を負いかねます。
本装置に関連する作業、操作を行う方は、労働安全衛生法 第六章 労働者の就業に当たっての措置安全衛生教育 第五十九条、第六十条、第六十条の二に定められた安全衛生教育を実施して下さい。
- ◎本製品は、高圧電力設備の試験、点検をする装置で、高圧電力設備全体の電気特性を改善したり劣化を抑える装置ではありません。
被試験物に万一発生した各種の事故（電氣的破壊、物理的破壊、人身、火災、災害、環境破壊）などによる損害については弊社では一切責任を負いかねます。
- ◎本製品の操作によって発生した事故での怪我、損害について弊社は一切責任を負いません。
また、操作による設備、建物等の損傷についても弊社は一切責任を負いません。
- ◎本製品の使用、使用不能によって生ずる業務上の損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- ◎本製品の点検、整備の不備による動作不具合及び、取扱説明書以外の使い方によって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- ◎本製品に接続する測定器等による誤動作及び、測定器の破損に関して、弊社は一切責任を負いません。

取扱説明書は、弊社ホームページより最新版をダウンロードして頂けます。

URL：<http://www.soukou.co.jp>

QRコード（取扱説明書のページ）



1. 仕様

- (1) 入力電源 : AC100V±10V 50/60Hz
- (2) 電源容量 : 最大5kVA (出力電流50A、負荷インピーダンス1Ω)
*実際の試験には、発電機の場合で2.5kVA以上の容量があれば試験は行えます。
*電源容量が小さい又は、電工ドラム等を多く使用した場合は電圧降下により大きい電流を出力できない場合があります。
- (3) 出力電圧 : MANUALモード 0~130V
: AUTOモード 50V ±10%
- (4) 出力電流
耐圧出力電流 : 15A(30分定格)
*約16.5Aにて過電流保護回路が動作します。
継電器出力電流
MANUALモード
レンジ : 0.1/0.25/0.5/1/2.5/5/10/25/50A
出力方式 : SVRと抵抗の組み合わせによる電流出力
電流範囲 : 0~50A (30秒定格)
最大負荷 : 1Ω
インピーダンス
出力制御 : 無し
総合歪み率 : 入力電源波形に依存
出力安定度 : 入力電源状態に依存
AUTOモード
レンジ : 3/3.5/4/4.5/5A 継電器タイプ^oに対し
150/200/300/400/500/700/1000%の電流を出力
*各設定値に対する出力電流は、ディスプレイに表示します。
出力方式 : デュラトランスと抵抗の組み合わせ及びスイッチング方式の定電流帰還制御
電流範囲 : 50A(30秒定格)
最大負荷 : 50A(0.2Ω)/45A(0.25Ω)/40A(0.3Ω)/35A(0.4Ω)/30A(0.5Ω)
インピーダンス
出力制御 : 出力は、ゼロクロス出力
総合歪み率 : 10%以内
出力安定度 : 各レンジの1%以内
出力精度 : 各電流計レンジに対して1%以内
- (5) 出力周波数 : 入力電源と同じ
- (6) 電流計 : 0.1/0.25/0.5/1/2.5/5/10/25/50A (電流出力レンジと同時切替)
可動コイル型 0.5級 ミラー付 真の実効値換算方式
- (7) カウンタ
測定範囲 : 0~999.999sec 分解能 1ms
: 1000.00~9999.99sec 分解能10ms
: 10000.0~99999.9sec 分解能100ms
(自動桁上げ)
測定精度 : ±0.01%rdg ±1dgt ±5ms ±Δt
Δt : ストップ信号の各誤差
接点、DC電圧 ±1ms、AC電圧(5~10V)±5ms
AC電圧(10~20V) ±2.5ms、AC電圧(20V以上) ±1ms

ストップ信号：接点 a 接点、b 接点自動検出

：電圧 直流、交流とも10～220V 印加、除去

：自己電源（継電器が動作したと同時に試験器の電源がなくなり、カウンタが停止する事です。）表示時間約5分間

*カウント開始から600秒（10分間）経過した時点で、動作ブザー、動作ランプが10秒間動作します。（耐圧試験用タイマー機能）

(8) 補助電源：AC100V(入力電源を出力)10A

(9) 試験項目：過電流継電器、地絡継電器、耐圧試験(耐圧トランス使用)
比率差動継電器(OCR テスタ使用)、電圧継電器(電圧要素テスタ使用)
方向性地絡継電器(電圧要素テスタ使用)

*比率作動継電器の試験には、定電流出力を抑制電流出力として使用すると動作電流の測定が簡単に行えます。

(10) 外形寸法：300(D)×550(W)×230(H)（突起物を除く）

(11) 重量：約22kg（付属品は含まず）

(12) 使用環境


温度範囲：0～40℃

湿度範囲：85%以下（但し、結露しない事）


(13) 付属品

①試験用リード線


・電源コード（2sq×2芯 5m）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1本



・電流出力コード（2sq×3芯 5m）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1本




・時限測定コード（2sq×3芯 5m）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1本




・補助電源コード（1.25sq×2芯 5m）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1本




- 極性確認用コード (1.25sq×1芯 5m) 1本



- 電源補助コード (2sq×2芯 20cm) 1本




- 時限補助コード (1.25sq×1芯 1m) 2本



- リード線収納袋 1枚

- ②取扱説明書 1部

2. 各部名称



1. 接地渡り端子

接地の渡り端子です。要素試験装置(TVD-1000GK 等)の接地渡り端子と接続します。

2. 電圧要素コネクタ

電圧要素試験装置(TVD-1000GK 等)を接続するコネクタです。

*電圧要素試験装置を使用しない場合は、渡りコードは接続しないで下さい。

3. 電流出力端子

電流を出力(0~50A)します。継電器の電流入力部に接続します。相切替スイッチにて電流出力相が切り替わります。

*電流出力端子は、電源入力コネクタと絶縁しておりません。その為、商用電源を使用する場合は、極性確認ランプが点灯している状態でR相、T相端子が被接地側、COM端子が接地側になります。

4. ストップ信号入力端子

動作信号を入力します。継電器又は遮断器の動作信号出力部分に接続します。

自己電源(試験装置の供給電源を除去したときにカウンタを停止する。)による試験を行う場合は、接続する必要はありません。

5. 動作確認ランプ

ストップ信号入力端子の状態を表示します。ストップ信号が“接点”の場合は、閉路状態、“電圧”の場合は、印加状態の時に点灯します。

6. ストップ信号切替スイッチ

ストップ信号入力端子に入力する信号を切り替えるスイッチです。

接点: 無電圧 a 又は b 接点オープンコレクタの信号を入力する場合は、R 又は T 相が(+)側、COM が(-)側になります。

電圧: 直流、交流 10~220V の電圧を入力する場合。

7. カウンタ表示部

動作時間を表示します。

8. カウントスイッチ

カウンタの動作スイッチです。“ON”の場合は、スタート信号によりカウント開始状態になります。“OFF”の場合は、ストップ信号入力端子の動作確認状態になります。

*動作確認状態では、ストップ信号入力端子に接点では閉路状態、電圧では印加状態の場合、動作ランプが点灯、内蔵ブザーが動作します。

9. リセットスイッチ

動作時限測定後のカウンタ表示値をリセット状態(0.000sec)に復帰するスイッチです。

10. 補助電源出力端子

地絡継電器等の補助電源(AC100V)を出力する端子です。

*補助電源出力端子は、電源入力コネクタと絶縁しておりません。その為、商用電源を使用する場合は、極性確認ランプが点灯している状態でP1が被接地側、P2が接地側になります。


11. 補助電源

補助電源出力端子の電圧を制御するスイッチです。過電流遮断機能を備えており、10Aで遮断します。補助電源出力時にスイッチのランプが点灯します。

注意：過電流動作した場合は、内部で接点が開放状態になります。

(操作スイッチは、動作しません。)

リセット方法：OFF(0マーク)を「カチッ」と音がするまで強く押します。



12. 極性確認端子

動作電源を商用電源で使用する場合、電流出力端子、補助電源出力端子の極性を合す為に接地する端子です。

13. 極性確認ランプ

電源の極性を確認するランプです。点灯状態で電流出力のCOM、補助電源出力のP2が接地側になります。

14. 電源入力コネクタ

本装置の動作電源(AC100V)を入力するコネクタです。

電源容量は、2.5kVA以上の容量があるようにして下さい。

* **電源容量が少ない場合：**出力電流が多くなると電源電圧が低下する場合があります。

電源電圧が低下した場合：定電流出力機能ができなくなる場合があります。

極端に低下した場合：内部コントロールCPUがリセットする場合があります。

15. 電源ランプ

電源入力の確認用ランプです。電源スイッチ“ON”で点灯します。

16. 電源スイッチ

本装置のメインスイッチです。過電流機能も兼ねており、定格容量オーバー、極性間違いによる短絡電流等で動作します。

17. モード切替スイッチ

電流出力モードの切替スイッチです。

AUTOモード：過電流継電器試験(時限測定)専用のモードで、電流整定タップに対し、各%の電圧を出力します。

MANUALモード：電流調整器と電流切替スイッチにて設定した電圧を出力します。動作電流測定、地絡継電器、電圧継電器の試験、耐圧試験にはこのモードに設定します。

*時限測定で希望の電圧がない場合は、このモードにて従来と同様の方法で電圧整定を行って下さい。

18. 電流（タップ）切替スイッチ

時限モードの場合は、継電器の限時電流整定タップの整定を行い、動作電流モードの場合は、出力電流のフルスケールレンジの整定、又、耐圧試験時の電流計レンジの切替を行います。

19. 時限%切替スイッチ

時限モードにて希望する%を設定するスイッチです。

20. 電流調整ツマミ

動作電流モードにて出力電流又は、出力電圧を調整します。

21. 相切替スイッチ

電流出力端子とストップ信号入力端子の相を切り替えます。

22. GR電流整定スイッチ

GR試験の時限測定に試験電流を整定するスイッチです。

整定側にすると電流出力が内部で流れ、外部には出力しなくなります。

試験電流を整定する時に使用して下さい。尚、整定側になっている時は、交流耐圧トランスを使用し耐圧試験を行っても、電圧は出力しません。通常は、試験側にスイッチを設定して下さい。

23. 試験OFFスイッチ

試験停止スイッチです。試験状態を解除する場合押します。試験状態の解除は、カウンタ停止、時限(AUTO)モードの場合のタイムアップ、耐圧試験時の過電流動作でも解除されます。

24. 試験ONスイッチ

試験開始スイッチです。耐圧試験時のカウント開始のスイッチを兼ねています。

25. 試験ランプ

試験状態の確認用ランプです。試験ON状態で点灯します。

26. 出力電流計

電流出力コネクタの出力電流、耐圧試験時のトランス一次電流を指示します。

3. 過電流継電器試験方法

過電流継電器の試験は、始動電流、動作電流、動作時間の測定があり、動作電流、動作時間の測定は、限時要素、瞬時要素の測定を行います。

(継電器によって瞬時要素の機能が付いていないものもあります)

試験電流の基準は、3～10A程度の電流(主に3/4/5A)になります。この基準の電流が動作電流の値になり、その電流に対し150～1000%の電流を入力し動作時間を測定します。

動作時間の測定は、継電器単体の動作時間、遮断器との組み合わせによる動作時間の測定があります。試験電流は、JIS規格の場合300/700%の試験電流で行いますが、一般的には継電器単体で150/200/300/400/500/700/1000%の何点か測定を行い、連動試験は300%の場合の動作時間を測定します。

3-1：試験準備

1. 試験装置の電源を準備します。商用電源又は、発電機(2.5kVA以上)でコードリールは、30m以内にし、ドラム内に巻き残しのないようにすべて引き出して下さい。(図1)コードリール等を多く使用すると、電源のインピーダンスが高くなる為、大きな電流が出力できない場合があります。又、AUTOモードの場合は、設定電流が出力できなくなります。




図1：電源の供給方法

2. 測定を行う継電器に電流要素の接続を確認します。活線状態(受電状態)で高圧盤の試験用端子より行う場合は、CT回路側を短絡バーにて短絡状態にします。短絡状態にする場合は、絶対にCT回路が開放状態にならないように注意して作業を行って下さい。停電状態で作業を行う場合は、CT回路と接続している各相の短絡バーを取り外すだけで結構です。(図2)

試験用端子を使用せず行う場合は、継電器へ直接接続することになります。接続を行うときは、電流要素の端子の1端子(C1又は、C2)を取り外し接続する為、停電状態で試験を行うようにして下さい。活線状態でも可能ですが、CT回路を短絡も高圧盤内で行わなければならない為、感電の危険性があります。

****注意****

試験用端子を使用する場合は、必ず高圧盤の電流計切替スイッチを短絡(SHORT)の位置にして下さい。各相に設定してあった場合、試験電流がメータに流れ指針が振り切れます。(図3)




図2：試験用端子の短絡方法




図3：電流計切替スイッチの位置

3. 時限測定用の動作信号の接続を確認します。単体試験の場合は、継電器の動作接点(R相、T相、COM)を外すようにして下さい。動作接点どちらか1端子でも可能ですが、電位(誘導等)がのり、カウンタが動作しない場合があります。その為、両端子を外した方が確実に出来ます。

遮断器との連動試験を行う場合は、以下のようになります。

停電状態：遮断器の何れか1相の電源側と負荷側に時限測定コードを接続します。

受電状態：停電状態とは違い、時限測定コードの接続は行いません。試験装置の電源は、試験を行う遮断器のフィーダーの電源を供給します。(自己電源による試験)試験を行うフィーダーが200V又は400V回路の場合は、その回路の電源に時限測定コードを接続します。遮断器の動作によってフィーダーの電源が無くなり、その信号を検出してカウンタが停止します。

****注意****

ストップ信号の電圧入力範囲は、200V迄です。400V回路の場合は、ストップ信号に入力される電圧が200V以下になるようにして下さい。

4. 試験装置の電源スイッチを“OFF”になっていることを確認し、電源コネクタに試験用電源(AC100V)を入力します。商用電源を使用する場合、極性確認端子を接地して下さい。極性ランプが点灯する方向へ電源プラグの向きを合わせて下さい。(図4)
- *極性ランプが点灯しているときは、電流出力端子のCOM、補助電源出力端子のP 2が接地側になります。




図4：電源の極性確認方法

5. 以上のような点に注意し、試験回路を構成します。(図5,6,7,8,9)




図5：試験回路図（構成）

2次電流引き外し方式




図6：試験回路図—R相単体試験（2次電流引き外し方式）

無電圧引き外し方式




図7：試験回路図—R相単体試験（無電圧引き外し方式）




図8：試験回路図一連動試験（停電状態）




図9：試験回路図一連動試験（受電状態）

*試験方法を説明する上で、実際に例をあげて説明します。

限時要素整定タップ：4 A 瞬時要素整定タップ：30 A タイムレバー：2

3-2：始動電流値の測定（誘導形のみ）

始動電流は、継電器の円板が回転し始める電流値のことをいいます。始動電流は、回転トルクが十分でない為、継電器が動作するまで回転せず途中で停止します。近年、静止形の継電器が多く使用されるようになり、始動電流の測定は行わない場合が多くなってきました。

1. 電源スイッチを“ON”にして下さい。（電源ランプ点灯、各表示器動作）
2. 電流切替スイッチ(MANUAL)を“5 A”に設定して下さい。
3. モード切替スイッチを“MANUAL”にして下さい。
4. 相切替スイッチを“R相”にして下さい。
5. 電流調整ツマミが“0”の位置にある事を確認し、試験“ON”スイッチを押して下さい。（試験ランプ点灯）
6. 電流計の指示を確認しながら、電流調整ツマミを回して下さい。
3 A程度まではすばやく回し、その後、徐々に回すように電流を調整すると、試験時間の短縮になります。4 A付近で徐々に円板が回転を始めます。この値が、始動電流値になります。
7. 始動電流値の測定が終了しましたら、そのまま電流を増加していき最小動作電流の測定を行います。
*最小動作電流の測定方法は、‘3-3：最小動作電流値の測定’にて説明します。
8. 最小動作電流の測定が終了しましたら、電流調整ツマミを“0”に戻して下さい。
9. R相の測定が終了しましたら、T相の測定を行います。相切替スイッチを“T相”にして下さい。
10. R相の測定同様、電流計の指示を確認しながら電流調整ツマミを回し、始動電流を測定します。
11. 始動電流値の測定が終了しましたら、そのまま電流を増加していき最小動作電流の測定を行います。
12. 最小動作電流の測定が終了しましたら、電流調整ツマミを“0”に戻して下さい。
13. 試験“OFF”スイッチを押して下さい。（試験ランプ消灯）
14. 電源スイッチを“OFF”にして下さい。（電源ランプ消灯）

3-3：最小動作電流値の測定(限時要素)

最小動作電流は、誘導形の場合、継電器の円板が完全に動作接点まで回転する最小の電流値のことをいいます。静止形の場合、継電器の動作ランプ表示が点灯する最小の電流値のことをいいます。

1. 電源スイッチを“ON”にして下さい。(電源ランプ点灯、各表示器動作)
2. 電流切替スイッチ(MANUAL)を“5A”に設定して下さい。
3. モード切替スイッチを“MANUAL”にして下さい。
4. 相切替スイッチを“R相”にして下さい。
5. 電流調整ツマミが“0”の位置にある事を確認し、試験“ON”スイッチを押して下さい。(試験ランプ点灯)
6. 電流計の指示を確認しながら電流調整ツマミを回して下さい。
3A程度まではすばやく回し、その後、徐々に回すように電流を調整すると試験時間の短縮になります。
誘導形の場合は：4A付近で徐々に円板が回転を始めます。この値が、始動電流値になります。そのまま電流値を増加し、円板が動作接点まで回転する値が最小動作電流値です。
静止形の場合は：4A付近で継電器の動作ランプが点灯します。この最小の値が最小動作電流値です。
7. 動作電流の測定が終了しましたら、電流調整ツマミを“0”に戻して下さい。
8. R相の測定が終了しましたら、T相の測定を行います。相切替スイッチを“T相”にして下さい。
9. R相の測定同様、電流計の指示を確認しながら電流調整ツマミを回し、最小動作電流を測定します。
10. 最小動作電流の測定が終了しましたら、電流調整ツマミを“0”に戻して下さい。
11. 試験“OFF”スイッチを押して下さい。(試験ランプ消灯)
12. 電源スイッチを“OFF”にして下さい。(電源ランプ消灯)

3-4：動作時間の測定(限時要素)

限時要素の動作時間測定は、JIS規格では、最小電流整定タップに対し、300/700%の試験電流による動作時間を測定するようになっていました。

一般的には、各需要家の電流整定タップに対し150/200/300/400/500/700/1000%のうち何点かを試験電流とし測定します。

1. 電源スイッチを“ON”にしてください。(電源ランプ点灯、各表示器動作)
2. モード切替スイッチを“AUTO”にしてください。
3. 限時要素整定タップが4Aなので電流切替スイッチ(AUTO)を“4A”にしてください。
4. 時限%切替スイッチを“150%”にしてください。(整定タップの150%を測定する場合)
5. 継電器の瞬時要素を動作しない状態(動作ロック)にします。

例の場合、瞬時要素整定タップが30Aに対し、試験電流が6Aなので瞬時要素が動作することはありませんが、試験源流が瞬時要素整定タップ付近になった場合動作ロックを行う必要があります。

誘導形の場合：瞬時要素は可動鉄片タイプなので可動鉄片(図10)を動作しない状態にします。
一般的には、可動鉄片部分を指で軽く押さえます。

静止形の場合：瞬時要素整定タップの動作ロック設定(図11)が一般的に付いています。

こんな場合は・・・

希望する試験電流が無い、負荷インピーダンスが大きい、又は、大電流のとき電圧降下が大きくAUTOモードにて定電流出力ができない場合には、従来通りの継電器に電流を流し試験電流を調整する方法を行ってください。

- 補-1. モード切替スイッチを“MANUAL”にしてください。
- 補-2. 電流切替スイッチ(MANUAL)を“10A”にしてください。
- 補-3. 電流調整ツマミが“0”の位置にある事を確認し、試験“ON”スイッチを押して下さい。(試験ランプ点灯)
- 補-4. **誘導形の場合：**限時要素部分(円板部分)を専用ロック部品又は、指で軽く押さえます。
*円板部分を強く押さえ過ぎますと、円板を固定している軸が変形することがありますので押さえる時は、注意して下さい。
静止形の場合：動作ロックスイッチ又は、表示ターゲットをリセット状態にすることにより動作を停止できます。
- 補-5. 電流計の指示を確認しながら、電流調整ツマミを回して下さい。
*電流整定は、すばやく行うようにして下さい。特に試験電流が大きくなる場合は注意して下さい。
- 補-6. 試験電流が整定できましたら、試験“OFF”スイッチを押して下さい。
(試験ランプ消灯、電流出力停止)

6. 継電器の動作信号の設定を行います。ストップ信号切替スイッチを以下のように設定して下さい。

【継電器単体試験】

電流引き外し形の場合：継電器が動作したと同時に動作接点端子（T1、C2T2）より電圧が発生します。その為、ストップ信号切替スイッチは“電圧”に設定します。

電圧引き外し形の場合：継電器の動作接点は無電圧接点になっています。その為、ストップ信号切替スイッチは“接点”に設定します。

【連動試験】

停電状態の場合：遮断器の主回路（電源側、負荷側）の信号を検出します。

その為、ストップ信号切替スイッチは、“接点”に設定します。


受電状態の場合：試験を行うフィーダーの電源を試験装置の電源として供給できる場合は、ストップ信号の結線は行いません。カウンタの停止は、試験装置の電源が無くなった状態で停止します。

*受電状態で試験を行うフィーダーが200V又は400V回路の場合、その回路の電源をストップ信号に入力します。遮断器の動作によってフィーダーの電源が無くなり、その信号を検出しカウンタが停止します。

****注意****


ストップ信号の電圧入力範囲は、200Vまでです。400V回路の場合は、ストップ信号に入力される電圧が200V以下になるようにして下さい。

7. “カウンタスイッチ”を押します。（ON状態の場合スイッチ中央のランプが点灯します）ランプが点灯しない場合は、もう一度スイッチを押しランプが点灯するようにして下さい。
8. 試験“ON”スイッチを押します。（試験ランプ点灯、カウンタスタート）誘導形の場合は円板が回転を始め、静止形の場合は動作ランプが点灯し、経過ランプが順次点灯していきます。
9. 継電器が動作しましたら、動作信号を検出してカウンタが停止し、電流出力も停止します。（試験ランプ消灯）
10. 動作時間を記録しましたら、カウンタの“リセット”スイッチを押して下さい。
11. R相の測定が完了しましたら、T相の測定を行います。相切替スイッチを“T相”にして下さい。
12. R相同様、8.～10.を繰り返しT相の測定を行います。
13. 150%の測定が終了しましたら、200%以降の試験電流で測定します。
14. 各試験電流の測定が終了しましたら、補足説明の操作を行った場合は、電流調整ツマミを“0”に戻して下さい。
15. 電源スイッチを“OFF”にして下さい。（電源ランプ消灯）



瞬時要素をロックする場合は、瞬時要素の可動鉄片を動作しないようにします

図10：瞬時要素のロック方法（誘導形）



瞬時要素をロックする場合は、瞬時電流整定タップを”除外”に設定します。

図11：瞬時要素のロック方法（静止形）

3-5：最小動作電流値の測定(瞬時要素)

瞬時要素の最小動作電流は、誘導形、静止形どちらとも瞬時要素が動作する最小の電流値のことをいいます。

1. 電源スイッチを“ON”にして下さい。(電源ランプ点灯、各表示器動作)
2. 電流切替スイッチ(MANUAL)を“50A”に設定して下さい。
3. モード切替スイッチを“MANUAL”にして下さい。
4. 相切替スイッチを“R相”にして下さい。
5. 瞬時電流は、電流値が大きい為、測定するとき限時要素を動作しないようにします。
誘導形の場合：継電器の限時要素部分(円板部分)を専用ロック部品又は、指で軽く押さえます。(図12)
*円板部分を強く押さえ過ぎますと、円板を固定している軸が変形することがありますので押さえる時は、注意して下さい。
静止形の場合：限時要素の動作ロックスイッチのあるタイプはスイッチを押します。
継電器によっては、瞬時要素の動作ロック機構は付いていても限時要素は無い場合があります。そのような場合は、限時要素の電流整定タップを大きく設定し、動作時間を長く設定します。(図13)
*動作ロックによっては、限時要素と瞬時要素の両方を停止してしまうタイプもある為、注意して下さい。
6. 電流調整ツマミが“0”の位置にある事を確認し、試験“ON”スイッチを押して下さい。(試験ランプ点灯)
7. 電流計の指示を確認しながら、電流調整ツマミを回して下さい。
25A程度まではすばやく回し、その後、徐々に回すように電流を調整すると試験時間の短縮になります。
8. 動作電流の測定が終了しましたら、電流調整ツマミを“0”に戻して下さい。
9. R相の測定が終了しましたら、T相の測定を行います。相切替スイッチを“T相”にして下さい。
10. R相の測定同様、電流計の指示を確認しながら、電流調整ツマミを回し最小動作電流を測定します。
11. 最小動作電流の測定が終了しましたら、電流調整ツマミを“0”に戻して下さい。
12. 試験“OFF”スイッチを押して下さい。(試験ランプ消灯)
13. 電源スイッチを“OFF”にして下さい。(電源ランプ消灯)





図12：限時要素のロック方法(誘導形)



時限要素をロックする場合は、このような動作ロックスイッチを押し動作しないようにします。継電器の機種によって、瞬時要素と同時に停止するタイプと、限時要素のみ停止するタイプがあります。

図13：限時要素のロック方法(静止形)

3-6：動作時間の測定(瞬時要素)

瞬時要素の動作時間測定は、JIS規格では、最小電流整定タップの200%の電流を試験電流とし、継電器の動作時間を測定することをいいます。

一般的には、各需要家の電流整定タップで行う為、通常の試験装置では、200%の試験電流(例として30A整定の場合は、 $30A \times 2 = 60A$)が出力できない為、動作する電流を流し動作時間を測定します。

1. 電源スイッチを“ON”にしてください。(電源ランプ点灯、各表示動作)
2. 限時要素を動作しないようにします。

誘導形の場合：継電器の限時要素部分(円板部分)を専用ロック部品又は、指で軽く押さえます。

*円板部分を強く押さえ過ぎますと、円板を固定している軸が変形することがありますので押さえる時は、注意して下さい。

静止形の場合：限時要素の動作ロックスイッチのあるタイプはスイッチを押します。

継電器によっては、瞬時要素の動作ロック機構は付いていても限時要素は無い場合があります。そのような場合は、限時要素の電流整定タップを大きく設定し、動作時間を長く設定します。

*動作ロックによっては、限時要素と瞬時要素の両方を停止してしまうタイプもある為、注意して下さい。

3. 試験電流の整定は、2通りあります。

① **MANUALモード**にて電流調整ツマミで整定します。

① **AUTOMODE**にて時限%切替スイッチと電流切替スイッチの組み合わせで整定します。

①-1. モード切替スイッチを“MANUAL”にしてください。

①-2. 電流切替スイッチを“50A”に設定して下さい。

①-3. 試験電流を整定します。整定方法は、継電器に電流を流し整定します。

①-4. 電流調整ツマミが“0”の位置にある事を確認し、試験“ON”スイッチを押して下さい。(試験ランプ点灯)

誘導形の場合：可動鉄片タイプなので可動鉄片を動作しない状態にします。一般的には、可動鉄片部分を指で軽く押さえます。

静止形の場合：動作ロックスイッチ又は、表示ターゲットをリセット状態にすることにより動作を停止できます。

①-5. 電流計の指示を確認しながら、電流調整ツマミを回して下さい。

*電流整定は、すばやく行うようにして下さい。

試験電流が整定できましたら、試験“OFF”スイッチを押して下さい。

(試験ランプ消灯、電流出力停止)

②-1. モード切替スイッチを“AUTO”にしてください。

②-2. 試験電流を求めます。

例として30Aの電流を出力したい場合は、 $3A \text{タップ} \times 1000\% = 30A$ となります。

②-3. 電流切替スイッチ(AUTO)を“3A”にしてください。

②-4. 時限%切替スイッチを“1000%”にしてください。

4. 継電器の動作信号の設定を行います。ストップ信号切替スイッチを以下のように設定して下さい。

【継電器単体試験】

電流引き外し形の場合：継電器が動作したと同時に動作接点端子（T1、C2T2）より電圧が発生します。その為、ストップ信号切替スイッチは“電圧”に設定します。

電圧引き外し形の場合：継電器の動作接点は無電圧接点になっています。その為、ストップ信号切替スイッチは、“接点”に設定します。

【連動試験】

停電状態の場合：遮断器の主回路(電源側、負荷側)の信号を検出します。その為、ストップ信号切替スイッチは、“接点”に設定します。

受電状態の場合：試験を行うフィーダーの電源を試験装置の電源として供給できる場合は、ストップ信号の結線は行いません。カウンタの停止は、試験装置の電源が無くなった状態で停止します。

*受電状態で試験を行うフィーダーが200V又は400V回路の場合、その回路の電源をストップ信号に入力します。遮断器の動作によってフィーダーの電源が無くなり、その信号を検出しカウンタが停止します。

****注意****

ストップ信号の電圧入力範囲は、200Vまでです。400V回路の場合は、ストップ信号に入力される電圧が200V以下になるようにして下さい。

5. “カウンタスイッチ”を押します。（ON状態の場合スイッチ中央のランプが点灯します）ランプが点灯しない場合は、もう一度スイッチを押しランプが点灯するようにして下さい。
6. 試験“ON”スイッチを押します。（試験ランプ点灯、カウンタスタート）
7. 継電器が動作しましたら、動作信号を検出してカウンタが停止し、電流出力も停止します。（試験ランプ消灯）
8. 動作時間を記録しましたら、カウンタ“リセット”スイッチを押します。（カウンタリセット状態）
9. R相の測定が終了しましたら、T相の測定を行います。相切替スイッチを“T相”にして下さい。
10. R相同様、6.～8.を繰り返しT相の測定を行います
11. 測定が終了しましたら、MANUALモードで行った場合は電流調整ツマミを“0”に戻して下さい。
12. 電源スイッチを“OFF”にして下さい。（電源ランプ消灯）

4. 地絡継電器試験方法

地絡継電器の試験は、動作電流、動作時間の測定があります。
動作時間の測定を行うときの試験電流の基準（電流整定タップ）は、0.1～1 A程度の電流（主に0.2～0.4 A）になります。この基準の電流が動作電流の値になり、その電流に対し130/400%の電流を入力し動作時間を測定します。

4-1：試験準備

1. 試験装置の電源を準備します。地絡継電器の試験では、電源容量は200VA程度あれば十分試験は可能です。
開閉器(PAS,PGS,UGS)の地絡継電器でVT内蔵タイプの場合、試験装置の電源を継電器の電源端子(P1,P2)より供給しないで下さい。

注意

VT内蔵の場合、電源トランスの容量が、数十VAしかなく試験装置に供給した場合、焼損する恐れがあります。

2. 測定を行う継電器に、零相電流要素の接続を確認します。一般的には、試験用端子（k t、l t）に接続しますが、試験用端子の無い場合は、零相変流器（ZCT）に測定用リード線を貫通させます。
3. 時限測定用の動作信号の接続を確認します。単体試験の場合は、継電器の警報接点（a、c又はa1、a2等、名称は各メーカーによって違います）に接続します。
受電状態で開閉器を開閉させないで試験を行う場合は、トリップコイル断線確認について注意して下さい。継電器異常表示は、試験には問題ありませんがトリップコイルの動作電圧を動作信号として測定する場合は、断線確認用の検出電圧が常時出力している為、動作信号が検出できません。その為、このような場合でも行うときは模擬抵抗を動作信号出力端子に接続する必要があります。
遮断器との連動試験を行う場合は、以下のようになります。
停電状態：遮断器の何れか1相の電源側と負荷側に時限測定コードを接続します。
受電状態：停電状態とは違い、時限測定コードの接続は行いません。試験装置の電源は、試験を行う遮断器のフィーダーから供給します。（自己電源による試験）
試験を行うフィーダーが200V又は400V回路の場合は、その回路の電源に時限測定コードを接続します。遮断器の動作によってフィーダーの電源が無くなり、その信号を検出してカウンタが停止します。

注意

ストップ信号の電圧入力範囲は、200Vまでです。400V回路の場合は、ストップ信号に入力される電圧が200V以下になるようにして下さい。

4. 継電器の電源を確認します。

停電状態：継電器に配線している電源入力(P1、P2)を外し、補助電源コードを接続します。

****注意****

電源入力 (P1、P2)は必ず外して下さい。外さず並列に接続した場合、PTの1次側に高電圧が発生し、感電の恐れがあります。

受電状態：継電器には電源が供給されているので、試験装置より電源を供給する必要はありません

5. 試験装置の電源スイッチが“OFF”になっていることを確認し、電源コネクタに試験用電源(AC100V)を入力します。商用電源を使用する場合、極性確認端子を接地して下さい。

極性ランプが点灯する方向へ、電源プラグの向きを合わせて下さい。

*極性ランプが点灯しているときは、電流出力端子のCOM、補助電源出力端子のP2が接地側になります。

6. 以上のような点に注意し、試験回路を構成します。(図14,15)




図14：試験回路図—電気室の単体試験(停電状態)




図15：試験回路図一柱上の単体試験(停電状態)

*試験方法を説明する上で、実際に例をあげて説明します。

電流タップ：0. 2A タイムレバー：0. 2秒

4-2：最小動作電流値の測定

最小動作電流は、継電器が動作する最小の電流値のことをいいます。

1. 電源スイッチを“ON”にしてください。(電源ランプ点灯、各表示器動作)
2. 停電状態で試験を行う場合は、継電器に動作電源を供給します。補助電源スイッチを“ON”にしてください。(補助電源ランプ点灯)
3. モード切替スイッチを“MANUAL”にしてください。
4. 電流切替スイッチ(MANUAL)を“0. 25A”に設定してください。
5. 相切替スイッチを“R相”にしてください。
6. 電流調整ツマミが“0”の位置にある事を確認し、試験“ON”スイッチを押してください。(試験ランプ点灯)
7. 電流計の指示を確認しながら、電流調整ツマミを回してください。
0. 1A程度まではすばやく回し、その後、徐々に回すように電流を調整すると試験時間の短縮になります。
継電器のタイムレバーが“1秒”などの場合は、電流検出してから動作時間が遅れる為、動作値に誤差を生じます。測定時には、タイムレバーを極力短い時間に設定します。
又、動作検出ランプが装備しているタイプは、このランプの点灯を利用すると動作の確認が容易にできます。
時限測定コードを接続しておく、カウンタスイッチ“OFF”にてストップ信号入力端子の状態が確認できます。
ストップ信号切替スイッチが以下の条件のとき動作ランプと内蔵ブザーが動作します。
接点：時限測定コードが短絡状態
電圧：時限測定コードに電圧印加状態
8. 動作電流の測定が終了しましたら、電流調整ツマミを“0”に戻してください。
9. 試験“OFF”スイッチを押してください。(試験ランプ消灯)
10. 電源スイッチを“OFF”にしてください。(電源ランプ消灯)

4-3：動作時間の測定

動作時間測定は、JIS規格では、最小電流整定タップに対し、130/400%の試験電流による動作時間を測定するようになっていきます。

一般的には、各需要家の電流整定タップに対して130/400の2点かを試験電流とし測定します。

1. 電源スイッチを“ON”にして下さい。（電源ランプ点灯、カウンタ表示）
2. 停電状態で試験を行う場合は、継電器に動作電源を供給します。補助電源スイッチを“ON”にして下さい。（補助電源ランプ点灯）
3. モード切替スイッチを“MANUAL”にして下さい。
4. 相切替スイッチを“R相”にして下さい。
5. 試験電流値を確認します。（130%の場合）
電流整定タップが0.2Aなので
 $0.2A \times 130\% = 0.26A$
になり、0.26Aが試験電流値になります。
6. 電流切替スイッチ(MANUAL)を“0.25A”に設定して下さい。
7. 試験電流を整定します。GR電流整定スイッチを“整定”にして下さい。
8. 電流調整つまみが“0”の位置にある事を確認し、試験“ON”スイッチを押して下さい。（試験ランプ点灯）
9. 電流計の指示を確認しながら、電流調整つまみを回して下さい。
試験電流が整定できましたら、試験“OFF”スイッチを押して下さい。
（試験ランプ消灯、電流出力停止）
10. GR電流整定スイッチを“試験”にして下さい。
11. 継電器の動作信号の設定を行います。ストップ信号切替スイッチを以下のように設定して下さい。

【継電器単体試験】

警報接点の場合：継電器の動作接点は無電圧接点になっています。その為、ストップ信号切替スイッチは、“接点”に設定します。

トリップ端子の場合：継電器が動作すると電圧が発生します。その為、ストップ信号切替スイッチは、“電圧”に設定します。

【連動試験】

停電状態の場合：遮断器の主回路(電源側、負荷側)の信号を検出します。
その為、ストップ信号切替スイッチは、“接点”に設定します。

受電状態の場合：試験を行うフィーダーの電源を試験装置の電源として供給できる場合は、ストップ信号の結線は行いません。カウンタの停止は、試験装置の電源が無くなった状態で停止します。

*受電状態で試験を行うフィーダーが200V又は400V回路の場合、その回路の電源をストップ信号に入力します。遮断器の動作によってフィーダーの電源が無くなり、その信号を検出しカウンタが停止します。

注意

ストップ信号の電圧入力範囲は、200Vまでです。400V回路の場合は、ストップ信号に入力される電圧が200V以下になるようにして下さい。

12. カウントスイッチを“ON”にします。
13. 試験“ON”スイッチを押します。（試験ランプ点灯、カウンタスタート）

14. 継電器が動作しましたら、動作信号を検出してカウンタが停止し、電流出力も停止します。
(試験ランプ消灯)
15. 動作時間を記録しましたら、カウンタ“リセット”スイッチを押します。
(カウンタリセット状態)
16. 130%の測定が終了しましたら、同様に400%の試験電流で測定します。
17. 各試験電流の測定が終了しましたら、電流調整ツマミを“0”に戻して下さい。
18. 電源スイッチを“OFF”にして下さい。(電源ランプ消灯)

